



+1336

+992

+805

+372

±000

-184

-218

-319

Révision complète de la toiture
(environ 10% de la couverture)
Teinte des tuiles similaire existant
à valider avec le maître d'oeuvre

Au niveau de la Chapelle et de la sacristie,
mise en oeuvre de bandeaux + gouttières, naissances,
talons, coudes et descentes en cuivre, selon existants.

Déplacement des 7 arbustes en pied
de mur dans l'enceinte du chantier

Piquage des enduits existants
sur 150cm de hauteur

Mise en oeuvre d'un nouvel enduit au
mortier de chaux coloris similaire existant
à valider avec le maître d'oeuvre

Mise en place d'un drainage
Gravier + drain + EP
cf. détail page 9

